



VDO ist jetzt  
Continental.  
Original bleibt  
Original.

# Software Update

## TPMS Pro & TPMS Go

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine neue Softwareversion für das TPMS Pro und das TPMS Go ist ab sofort über die Verwaltungssoftware WebTPM verfügbar.

### Neue SW Versionen:

- TPMS Pro: DV1-37 (Marke VDO), DCE1-37 (Marke Continental)
- TPMS Go: HV1-25 (Marke VDO), HCE1-25 (Marke Continental)

### Highlights:

- Brandneue Modelle hinzugefügt
- Neue Marke hinzugefügt
- Aktualisierte OE-Sensorinformationen
- Aktualisierte Informationen zum Anlernen
- Aktualisierte Abdeckung zu Aftermarket/Universal-Sensoren

### Hinweis:

Stellen Sie vor dem Aktualisieren sicher, dass Sie über die aktuelle WebTPM-Software verfügen ([www.continental-aftermarket.com/webtpm](http://www.continental-aftermarket.com/webtpm), Version 8.16). Ohne die aktuellste Version wird das Update nicht abgeschlossen. Wenn Sie Hilfe beim Aktualisieren von WebTPM benötigen, wenden Sie sich an: [servicetools@continental-aftermarket.com](mailto:servicetools@continental-aftermarket.com).

## Neurungen für Europa:

### Neu hinzugefügte Fahrzeuge:

**Audi** e-tron/GT/RS; **BMW** M3 (G80); **Borgward** BX7 TS; **Citroën** ë-C4; **DFSK** 500, S560, 580, C32/C35, EC31/EC35, ix7, F5/ix5, S330/S370 und Seres 5/3; **Fiat** Tipo Cross; **Ford** F-150 (14); **Hyundai** Bayon und IONIQ 5; **Lynk & Co** 02, 03 und 05; **McLaren** Artura; **Mercedes-Benz** EQA Klasse (H243), C Klasse (206) und EQS Klasse (297); **Opel** Crossland; **Peugeot** 508 PSE; **Renault** Arkana und Kangoo/Express 3; **Škoda** Fabia 3; **Toyota** Yaris 4 Cross

### Neue Marke hinzugefügt:

DFSK

### Erneuerte Informationen zu OE Sensoren und Anlernen für:

**Alpina** Automobiles B3 S/B3-D3 BiTurbo und B5/B5 S; **BAIC** BJ40 PLUS; **Dacia** Dokker/Van; **Ford** Focus 4/Turnier; **Hyundai** Elantra (MD/UD); **Mercedes-AMG** GT Klasse (190); **Mercedes-Benz** B Klasse (246), GL Klasse (166), SL Klasse (230), SLK Klasse (171); **Mini** Convertible (R57); **Lexus** SC 430; **Lynk & Co** 01; **Mazda** CX-5 (KF) und Mazda6 (GL); **Mini** Clubman (R55) und Coupé; **Nissan** GT-R; **Peugeot** 308/cc/SW/GT/GTi; **Subaru** Forester/e-Boxer; **Toyota** Highlander (XU70) und RAV4 (AX50); **Volvo** S60 2/Cross Country

### Erneuerte Abdeckung für Aftermarket/Universal-Sensoren:

α.Sens, Alcar by Schrader, ALCAR Sensor, BH SENS Intellisens BoYu, CYC SENSOR, EU- Pro/T-pro/Hybrid/Hybrid 3.5/NFC, EZ-Sensor, Italsensor 3.0evo, Legends Sensor/MAX SELECT Sensor, MORESENSOR/MAX T.O.T.A.L. Gen1/Gen2, ORANGE, ProSens, Rapid Sensor, Sens.it, UniSens by repstar, WePro sensor, Z-Sensor

In dieser Version wurde neue Aftermarket-Sensoren hinzugefügt: TYC Sensor